

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

OGGETTO: RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

Protocollo numero 0000608 Del 13/01/2016

RICHIESTA RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL FARETTO COLLOCATO ALL'INTERNO DELLO SPIAZZALE IN CUI SONO ALLOCATI PARTE DEI LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI

Tipo Corrispondenza: Ricevuta in data 13/01/2016 alle ore 12:39:09

Mezzo Corrispondenza: A MANO

Data e Num. Documento: /

Numero Pagine del documento: 0 Numero Allegati:

Riferimento organizzativo:

SETTORE Settore lavori pubblici
FUNZIONE SINDACO
RISORSA SUCAMELI GIACOMO

Mittente / Destinatario:

DI MARIA TOMMASO

PER COPIA
PERSONALE

Al Sindaco
all'Assessore per i servizi alla città
del Comune di Campobelo di Mazara

Oggetto: Richiesta ripristino funzionamento del faretto collocato all'interno dello spiazzale in cui sono allocati parte dei locali dei Servi Sociali

Il sottoscritto Tommaso Di Maria, nella qualità di Consigliere comunale eletto nella lista del M5S,

PREMESSO CHE

- 1) al fine di ottimizzare i servizi ai cittadini ed evitar loro disagi, è opportuno che tutti gli amministratori si adoperino nel segnalare le criticità;
- 2) nella via Marconi, nei locali in cui sono allocati parte dei servizi sociali, l'unico faretto interno allo spiazzale, che consente ai cittadini ed ai dipendenti di entrare negli uffici, è spento, forse perché la lampadina è fusa, o non funzionante;

CHIEDE

all'Amministrazione di provvedere al ripristino del funzionamento di tale faretto, garantendo così, nello spiazzale, l'opportuna visibilità e sicurezza ai cittadini ed ai dipendenti che si recano in tali uffici nelle ore pomeridiane e serali.

Campobello di Mazara 13/01/2016

(Tommaso Di Maria)